


Canonica Remo  
6958 Corticiasca



Spett.  
Municipio di Capriasca  
Piazza G. Motta  
Casella postale 165

6950 Tesserete

Tesserete, 5 dicembre 2016

## **INTERPELLANZA**

### **Rifacimento del ciglio della strada comunale "Ai Cranei" a Corticiasca**

Signor Sindaco, Signori Municipali,

con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art. 66 LOC) e dal regolamento comunale (art. 22 RC), ci permettiamo di interpellare il Municipio in merito al rifacimento della strada comunale "Ai Cranei" a Corticiasca.

Durante l'estate 2015 è stato rifatto il ciglio della strada in questione (la curva all'uscita del paese in direzione Cranei). Questo intervento era sicuramente importante in quanto aumentando la larghezza della carreggiata si agevolavano, alle auto che la percorrevano, le manovre di svolta in una curva particolarmente stretta. Inizialmente il geometra ha demarcato il confine stradale comunale. Da questo punto di vista l'attuazione di quest'opera da parte del Comune era da ritenersi sicuramente positiva.

Nel corso dei lavori il muro in cemento armato è andato ad occupare parzialmente un sedime privato.

Lo scorso lunedì 28 novembre è intervenuta la Ditta Beton Taglio per eliminare la parte del nuovo ciglio sporgente sul privato e nel contempo è stato levato anche parte sul comunale al fine di poter erigere un muro in sasso come era quello antecedente. Naturalmente questo muro ha necessitato di un'opera supplementare per un piccolo ancoraggio dello stesso.

Ci permettiamo quindi di porre le seguenti domande:

1. Chi ha dato l'ordine di erigere questo muro invadendo una proprietà privata?
2. Non era il caso d'interpellare a suo tempo i proprietari e concordare modalità e struttura del muro? Infatti, allo stato attuale si vedono due muri ben distinti, mentre sarebbe stato meglio poter avere un'unica struttura che meglio s'integrava con l'ambito circostante.

3. IL Municipio sarà sicuramente al corrente che tale opera alla fine costerà di più. Si può azzardare già sin d'ora una cifra a consuntivo?
4. Dopo la modifica dei lavori, la carreggiata è di fatto ritornata allo stato primitivo, vista la pericolosità della stessa curva, è prevista una protezione con una barriera?

Volevamo altresì informare il Municipio che gli operai hanno fatto notare che i pozzetti erano ostruiti da fogliame e terriccio che doveva essere lì già da parecchio tempo. Visto il tratto di strada particolarmente in pendenza, auspichiamo una pulizia regolare degli stessi. Inoltre, sulla strada che giunge nella zona Cranei è da parecchio tempo che non viene più falciato il ciglio ed attualmente si trova in uno stato che definiamo "pietososo", con una copertura di foglie che sono facilmente visibili dalle fotografie che alleghiamo. Trattandosi di una strada regolarmente percorsa da escursionisti (verso la nuova capanna Monte Bar oramai aperta) e da ciclisti, riteniamo tali opere urgenti al fine di garantire una certa sicurezza e decorosità della stessa.


In attesa della vostra gradita risposta, porgiamo distinti saluti.

In fede, i consiglieri comunali

Canonica Remo



Petralli Moreno






Ciglio della strada comunale lato Nord



Ciglio della strada comunale lato Sud



Dettagli del manto stradale della strada comunale direzione "Cranei"

