



COMUNE DI CAPRIASCA

Municipio

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

Risposta all'interpellanza scritta concernente il riale Predabuglio sottoscritta dal Gruppo Verdi e PAC

6950 Tesserete, 19 novembre 2013

Ris. mun. no. 398 del 18.11.2013

Gentile Signora Varini,
Egregi Signori Quirici e Gianotti,

in risposta all'interpellanza pervenuta il 14 novembre scorso concernente il Riale Predabuglio, presentiamo le seguenti considerazioni:

- 1) La vuotatura della piscina viene eseguita in due fasi. La prima in autunno per abbassarne il livello e la seconda in primavera per le pulizie in vista dell'apertura. Lo scarico autunnale è effettuato tramite la canalizzazione delle acque chiare direttamente a riale per evitare di caricare inutilmente con acqua pulita la condotta delle acque luride che va al depuratore consortile. Naturalmente, prima di procedere al riversamento, dev'essere controllato il tenore di cloro residuo, sostanza che nel giro di poche settimane dalla chiusura del centro balneare si attenua in modo naturale sino al suo esaurimento.
Durante le operazioni primaverili di pulizia delle vasche, le acque residue sono per contro riversate nella canalizzazione delle acque luride. Questo sistema è reso possibile dal commutatore manuale di cui è dotata la struttura e che permette di scegliere in quale canalizzazione effettuare il riversamento.
Non corrisponde quindi al vero che il 26 settembre 2013 vi sia stata immissione di acqua clorata nel riale.
- 2) Questo sistema di vuotatura delle piscine pubbliche è di norma consentito in via esclusiva. Il nostro Comune è infatti in possesso di specifico permesso rilasciato dalla Sezione cantonale della Protezione dell'Aria dell'Acqua e del Suolo (SPAAS), rilasciato sin dalla concessione delle licenza edilizia e quindi valutato nell'ambito della domanda di costruzione.
Precisiamo che ciò non avviene per le piscine private, dove è d'obbligo il collegamento alla canalizzazione delle acque luride per evitare qualsiasi errore, questo a spiegazione del fatto che non vi è illegalità nel nostro agire.
- 3) Come riferito nella prima risposta, durante le operazioni di vuotatura delle vasche bisogna tener conto del tenore residuo di cloro (massimo 0.05 mg/lit), controllo che viene eseguito dall'operaio responsabile degli impianti. Durante la pulizia delle vasche e dei filtri e durante l'intera stagione di esercizio, il medesimo deve avere l'accortezza di commutare lo scarico in posizione acque luride, così come è avvenuto dall'apertura del centro balneare.

A complemento di quanto descritto precisiamo che dalla segnalazione della presenza di schiume nel riale Predabuglio risalente al mese di aprile 2013 i nostri responsabili sono intervenuti più volte ed hanno eseguito una ricerca dettagliata di tutte le possibili fonti di inquinamento. E' stato monitorato tutto il bacino imbrifero con prove di colorazione di tutte le acque trovate e potenzialmente inquinanti senza fino ad oggi rilevare anomalie.

Sono pure state adottate diverse altre misure, tra le quali citiamo il blocco totale delle attività presso il centro balneare così come sul piazzale della futura sede di Scuola elementare.

Naturalmente, con lo stesso metodo della colorazione sono stati verificati tutti gli allacciamenti del centro balneare e sono stati confermati i piani di rilievo degli impianti.

Al momento siamo in attesa di ricevere il dettaglio di un'indagine televisiva già effettuata, che è partita dalla tratta di canalizzazione che riversa le acque chiare nel riale verso monte, per verificare la presenza di eventuali allacciamenti ignoti.

Grazie a questa indagine contiamo di poter mettere in atto le ulteriori misure che speriamo risolvano in via definitiva la problematica.

Infine, precisiamo che sono pure state eseguite delle analisi delle schiume da parte della SPAAS senza rilevare particolari inquinanti. Comprendiamo le preoccupazioni dei cittadini che sono anche le nostre e in questo senso come detto ci stiamo adoperando, con la collaborazione del Cantone, per trovare le cause di questa situazione che è certamente anomala ma per la quale teniamo a precisare, non è data pericolosità per l'ecosistema così come per la popolazione.

A disposizione per ulteriori informazioni, salutiamo cordialmente.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Andrea Pellegrinelli

Il Segretario:
Davide Conca